

Was ist Asbest?

Asbest ist eine Gruppenbezeichnung für natürlich vorkommende mineralische Naturfasern. Da Asbest eine hohe Festigkeit aufweist und hitzebeständig ist, wurde es vorwiegend als Bau- und Dämmmaterial eingesetzt.

Warum ist Asbest gefährlich?

Asbestfasern sind sehr klein und können leicht in die Lunge gelangen. Die Folgen können schwere Lungenerkrankungen und Krebserkrankungen sein. Deshalb wurden 1993 die Herstellung, der Verkauf und die Verwendung von Asbest verboten.

Andere Begriffe / Synonyme für Asbest

Asbestzement (Hartasbest) | Fest gebundener Asbest

Eternit, Fulgurit, Magnesia-Estrich, Floor-Flex, Cushion-Vinyl

Spritzasbest (Weichasbest) | Schwach gebundener Asbest

Baufatherm, Neptunit, Sokalit

Wo kann Asbest vorkommen?

Festgebundener Asbest

- Blumenkästen
- Dachplatten, Welldachplatten
- Fallrohre
- Fassadenplatten
- Pflanzschalen

Schwachgebundener Asbest

- Elektrospeicherheizgeräte (Nachtspeicheröfen)
- Dämm-, Dichtungs- und Isolationsmaterial
- Spritzbeläge

Was muss beim Umgang mit Asbest beachtet werden?

Für alle Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest gilt die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 519. Diese muss von Privatpersonen beachtet oder von Firmen nachgewiesen werden.

Es sollte in jedem Fall eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) bestehend aus Schutzanzug und Atemschutzmaske getragen werden. Asbestprodukte dürfen nicht bearbeitet, also z. B. gebrochen, gebohrt oder geschliffen werden. Asbestzement sollte immer feucht gehalten werden.

Wer darf Asbest entsorgen / transportieren?

Fest gebundener Asbest:

Firmen mit Sachkunde nach TRGS 519 und Privatpersonen

Schwach gebundener Asbest:

Ausschließlich Firmen mit Sachkunde nach TRGS 519

Wo kann Asbest entsorgt werden?

WICHTIG: Für Asbest aus dem Landkreis Starnberg gilt die Überlassungspflicht an das AWISTA Starnberg KU.

Kleine Mengen | Bis zu 50 kg oder 3 Platten

Kleine Mengen Asbestzement | Hartasbest (maximal 50 kg oder 3 Platten) werden ausschließlich auf folgenden Wertstoffhöfen im Landkreis Starnberg angenommen:

Andechs – Rothenfeld, Abt-Gregor-Danner-Str. 14, 82346 Andechs

Gilching, Nicolaus-Otto-Str. 5, 82205 Gilching

Starnberg, Petersbrunner Str. 3 b, 82319 Starnberg

Alle Wertstoffhöfe inkl. Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Website unter www.awista-starnberg.de/wertstoffhoefe/

Anlieferbedingungen | Wertstoffhöfe

Mengenbegrenzung: 50 kg oder 3 Platten pro Anliefertag.

Die Asbestabfälle sind anzufeuchten und in staubdichte Folie zu verpacken.

Große Mengen | Mehr als 50 kg oder 3 Platten

Größere Mengen sind genehmigungspflichtig!

Den „Antrag zur Direktanlieferung von Asbest“ finden Sie auf unserer Website unter www.awista-starnberg.de/asbest-kmf-esh

Bitte schicken Sie uns diesen vollständig ausgefüllt zu. Nach Erteilung einer Genehmigung kann der Asbest im Wertstoffzentrum Gilching entsorgt werden:

Wertstoffzentrum Gilching, Nicolaus-Otto-Str. 5, 82205 Gilching

Bei der Anlieferung muss der Asbest in sog. BigBags – speziellen staubdichten und reißfesten Kunststoffgewebesäcken für Asbest – verpackt sein.

Fragen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 08151 2726-0

Mail info@awista-starnberg.de