

Umgang mit asbesthaltigen Abfällen

Was ist Asbest?

Asbest ist eine Gruppenbezeichnung für natürlich vorkommende mineralische Naturfasern. Da Asbest eine hohe Festigkeit aufweist und hitzebeständig ist, wurde es vorwiegend als Bau- und Dämmmaterial eingesetzt.

Warum ist Asbest gefährlich?

Asbestfasern sind sehr klein und können leicht in die Lunge gelangen. Die Folgen können **schwere Lungenerkrankungen** und **Krebserkrankungen** sein. Darum wurden die Herstellung, der Verkauf und die Verwendung von Asbest 1993 verboten.

Andere Begriffe / Synonyme für Asbest

Asbestzement (Hartasbest) | Fest gebundener Asbest

Eternit, Fulgurit, Magnesia-Estrich, Floor-Flex, Cushion-Vinyl

Spritzasbest (Weichasbest) | Schwach gebundener Asbest

Baufatherm, Neptunit, Sokalit

Wo kann Asbest vorkommen?

Festgebundener Asbest

- Blumenkästen
- Dachplatten, Welldachplatten
- Fallrohre
- Fassadenplatten
- Pflanzschalen

Schwachgebundener Asbest

- Elektrospeicherheizgeräte (Nachtspeicheröfen)
- Dämm-, Dichtungs- und Isolationsmaterial
- Spritzbeläge

Was muss beim Umgang mit Asbest beachtet werden?

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Privatpersonen oder Firmen durchgeführt werden, welche die Sachkunde gemäß der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 519 nachweisen können.

Es sollte in jedem Fall eine **persönliche Schutzausrüstung (PSA)** bestehend aus **Schutzanzug** und **Atemschutzmaske** getragen werden.

Asbestprodukte dürfen **nicht bearbeitet**, also z. B. gebrochen, gebohrt oder geschliffen werden.

Asbestzement sollte immer **feucht** gehalten werden.

Wer darf Asbest transportieren?

Fest gebundener Asbest:

Firmen mit Sachkunde nach TRGS 519 und Privatpersonen

Schwach gebundener Asbest:

Ausschließlich Firmen mit Sachkunde nach TRGS 519

Umgang mit asbesthaltigen Abfällen

Wo kann Asbest entsorgt werden?

WICHTIG: Für Asbest aus dem Landkreis Starnberg gilt die Überlassungspflicht an das AWISTA Starnberg KU.

Kleine Mengen | Bis zu 50 kg oder 3 Platten

Kleine Mengen Asbestzement | Hartasbest (**maximal 50 kg oder 3 Platten**) werden **ausschließlich** auf folgenden **Wertstoffhöfen** im Landkreis Starnberg angenommen:

Andechs - Rothenfeld

Abt-Gregor-Danner-Str. 14

Öffnungszeiten

April bis Oktober

Di. bis Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

November bis März

Di. bis Fr. 13 - 17 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Seefeld

Ulrich-Haid-Str. 4

Öffnungszeiten

Di., Mi., Fr. 13 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr

Gauting - Buchendorf

Neurieder Str. 44

Öffnungszeiten

Fr. 14 - 16 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr

In den Weihnachtsferien geschlossen.

Starnberg

Petersbrunner Str. 3 b

Öffnungszeiten

April bis Oktober

Di. bis Fr. 8:30 - 12 und 14 - 18 Uhr,

Sa. 8:30 - 13 Uhr

November bis März

Di. bis Fr. 8:30 - 12 und 13 - 17 Uhr,

Sa. 8:30 - 13 Uhr

Anlieferbedingungen | Wertstoffhöfe

Mengenbegrenzung: 50 kg oder 3 Platten pro Anliefertag.

Die Asbestabfälle sind **anzufeuchten** und in **staubdichte Folie** zu verpacken.

Große Mengen | Mehr als 50 kg oder 3 Platten

Größere Mengen sind **genehmigungspflichtig!**

Den „**Antrag zur Direktanlieferung von Asbest**“ finden Sie auf unserer Website unter www.awista-starnberg.de/downloadcenter.

Bitte schicken Sie uns diesen vollständig ausgefüllt zu. Nach Erteilung einer Genehmigung kann der Asbest bei folgender Firma entsorgt werden:

Fritsch Recycling | Daimlerstraße 14, 82291 Mammendorf

Fragen

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter*innen jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon 08151 2726-0

Mail info@awista-starnberg.de